## ЗАНЯТИЕ 35. КОМПАС. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Цель: познакомиться с основными элементами интерфейса программы КОМПАС.

КОМПАС-3D LT предназначен для начального освоения САПР (для опытных пользователей рекомендуется КОМПАС-3D Home), позволяет создавать трехмерные модели деталей и чертежи, поможет тем, кому необходимо научиться чертить и моделировать.

КОМПАС-3D LT — разработан специально для операционной системы MS Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, что и другие Windows-приложения. Программа предназначена только для домашних и учебных целей. КОМПАС-3D LT — это простейшая система трехмерного моделирования для домашнего использования и учебных целей, является облегченной версией профессиональной системы КОМПАС-3D.

**Главное отличие КОМПАС-3D LT** от профессиональной версии системы КОМПАС — невозможность моделирования трехмерных сборочных единиц (тип файла \*.*a3d*). В связи с этим отсутствует возможность создания и редактирования деталей в составе сборочных единиц: выявление отдельных и соединение нескольких деталей в одну сборочную единицу.

#### Задание 1. Познакомьтесь со справочной системой программы.

- 1. Запустите программу КОМПАС-3D LT. Откроется справочная система. Напишите конспект по темам:
  - 🗖 Интерфейс системы
  - □ Общие сведения о системе
  - Общие приемы работы
  - 2. Закройте окно справки.
  - 3. Откроется стартовая страница программы.

### Задание 2. Познакомьтесь с учебным пособием «Азбука КОМПАС».

- 1. Запустите Учебное пособие «Азбука КОМПАС».
- 2. Изучите пункты:
  - □ Общие сведения
  - □ Общие принципы моделирования
  - □ Основные термины модели
  - □ Эскизы, контуры и операции

### Задание 3. Постройте точки, отрезки и окружность.

- 1. Выберите команду Создать Чертеж.
- 2. Откроется окно с готовой рамкой.
- 3. Зайдите в меню Инструменты-Геометрия-Вспомогательные прямые.
- 4. С помощью горизонтальной прямой разделите окно на две равные части.
- 5. С помощью вертикальной прямой разделите окно на две равные части.
- 6. Получится четыре части в документе.

2 четверть	1 четверть
3 четверть	4 четверть

- 7. Зайдите в меню Инструменты-Геометрия-Точки Точка.
- 8. В верхней левой (2ой) четверти постройте два ряда по пять точек, удаленных друг от друга на равном расстоянии.
  - 9. Зайдите в меню Инструменты-Геометрия-Отрезки Отрезок.
- 10. В верхней правой (1ой) четверти постройте три горизонтальных и три вертикальных отрезка длиной 70 мм, удаленных друг от друга на равном расстоянии.
- 11. В нижней левой (3-ей) четверти постройте два пересекающихся под любым углом отрезка длиной 70 мм.
  - 12. Зайдите в меню Инструменты-Размеры-Угловые Угловой размер.
  - 13. Укажите для пересекающихся отрезков размер угла.
  - 14. Зайдите в меню Инструменты- Геометрия Окружности Окружность.
  - 15. В нижней правой (4ой) четверти постройте окружность диаметром 64 мм.
  - 16. Зайдите в меню Инструменты-Размеры-Диаметральный размер.
  - 17. Укажите для окружности размер диаметра.
  - 18. У вас получится чертеж (см. рис. 1).




Рис. 1

**Задание 4.** Создайте в своей папке папку **Чертежи** и сохраните в ней документ под именем **Мой первый чертеж**. Автором укажите себя (ФИО).

# Вопросы по теме:

- 1. Для чего предназначена программа КОМПАС?
- 2. Как пользоваться справочной системой программы?
- 3. Перечислите основные элементы интерфейса программы.